

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „macdesignerin“ vom 11. Oktober 2018, 07:33

[dcpro11](#)

1. der BCM-Patch raus
2. versuche mal die zusätzliche Bootoption npci=0x2000