

Erledigt

Intel HD530 zeigt nur 31 mb VRAM, Asus Z170-K, macOS Mojave

Beitrag von „al6042“ vom 12. Oktober 2018, 19:21

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Der im BIOS zugeordnete Wert hat nichts mit der letztendlich genutzten Menge des RAMs zu tun.

Dabei geht es vielmehr um die initiale Zuordnung.

Den Wert kannst du getrost auf 64M reduzieren.

Bitte poste mal deinen kompletten EFI-Ordner als ZIP-Datei... von der config.plist alleine kann man nur bedingt alle Infos ziehen.