

**Erledigt**

## **Intel HD530 zeigt nur 31 mb VRAM, Asus Z170-K, macOS Mojave**

**Beitrag von „al6042“ vom 12. Oktober 2018, 21:16**

Du hast bei der Installation von Unibeast wahrscheinlich keine Eingriffsmöglichkeit während der Clover Installation, aber wenn du mal in den folgenden Link schaust, siehst du, was ich wegen der EFI-Treiber meine ->

[Clover Bootloader aktuelle und ältere Versionen](#)

Im Ordner /EFI/CLOVER/kexts/Other fehlte der USBInjectAll, der es dir ermöglicht, alle USB-Ports uneingeschränkt zu nutzen.

Ebenso fehlte der AppleALC.kext für die Audio-Unterstützung.

Es wäre spannend gewesen, wenn du von dem Hänger, den du hattest ein Foto hier hochgeladen hättest, damit ich schauen kann, woran es bei dir gehakt hat.