

Erledigt

Erster Hackintosh installiert- Optimierungen

Beitrag von „MacGreg“ vom 15. Oktober 2018, 20:24

Hallo,

AHCI-3rd... hab ich raus, keine Änderung, ohne und wieder mit SAT0->SATA probiert, die Partitionen bleiben intern...

Ich denke mein Chipset wird nicht richtig erkannt, daher auch bei PCI keine Einträge und mein SATA-Controller wird als Generic erkannt.(Systembericht)

VegaTab hab ich mich schon etwas eingelesen, will aber zuerst die optimalen Werte für meine Karte unter Win rausfinden, außerdem hatte ich es ja durch Zufall schon geschafft ohne irgendwas eine brauchbare Lüftersteuerung zu haben, nur ein Neustart hat meinen Erfolg wieder rückgängig gemacht, seltsam ist: ich hab am "leisen" Hackintosh mein aktuelles EFI hier hochgeladen und nach mehreren

Neustarts mit lauten Lüftern genau dieses wieder auf den Bootstick eingespielt - kein Effekt auf die Lüfter. Scheint also irgendwie am Powermanagment bzw. der korrekten Einstellung davon zu sein....