

## **Erledigt** i9 hackintosh

**Beitrag von „macdesignerin“ vom 15. Oktober 2018, 20:28**

[Schwarzkopf](#) jedes Bord ist ein „Individuum“. X299-Systeme sind manchmal zickig. Das Prime-Deluxe verwenden viele User in unserem Forum, da ist der Support recht breit gesäht.

Unter Umständen kann es problematisch werden, dir bei evtl. Problemen zu helfen.

Das gewählte Bord bringt auch nicht mehr Leistung als das Prime, der Thermalradar wird unter Mac OS nicht funktionieren, die anderen Futures (24/7) sind nur Verkaufsstrategie.

Da du eine AIO verwendest setzt die diese sowieso die Grenze beim Overclocking.