



Erledigt

# Erster Hackintosh installiert- Optimierungen

Beitrag von „MacGreg“ vom 15. Oktober 2018, 21:32

Also das USB 3.1 "Problem" ist gar keins? Kommt die externe hdd halt an den 3.0....

Wie schon oben geschrieben, ich habe keinerlei Einträge bei Systembericht/Hardware/PCI, im Gegensatz zu den Fotos in den Threads hier im Forum, genauso steht auf Bildern von Systembericht/Hardware/SATA bei anderen der Name des Chipsets bei mir "generic AHCI Controller"



Also mein Plan war eigentlich zuerst MACOS möglichst gut zum laufen zum bringen und dabei die Hardware auf Werkseinstellungen zu belassen und mich erst dann ans Übertakten/Undervolten usw.. zu machen. Das ganze unter Windows deshalb weil ich mich dort gut auskenne und schnell die optimalen Einstellungen für meine Karte finde. Die übernehme ich dann. Außerdem interessiert mich der Vergleich: Stromverbrauch, Performance,... Meine

CPU ist momentan auch auf Standardeinstellungen (um eine Fehlerquelle auszuschliessen), hier sind die Temps 1:1 wie Windows, außer das unter Win der Lüfter schneller angeht bei Last.

OSX ist Neuland für mich...