

**Erledigt**

## **Asus Prime x299 Delux + GigaByte PCIe Thunderbolt 3**

**Beitrag von „DSM2“ vom 16. Oktober 2018, 09:30**

Ich weiß schon lange wo das Problem ist aber hab noch immer keine Antwort auf meine Frage!

Hast du den Thunderbolt PCIE Slot per SSDT konfiguriert für Hot Plug oder hast du nur irgendwoher ein File gezogen und in die EFI gepackt und erwartest jetzt das es laufen muss ohne überhaupt etwas angepasst zu haben an dein System ?

Oder b) es existiert überhaupt keine SSDT für Thunderbolt.