

Erledigt

Clover stoppt nicht

Beitrag von „bumbuy“ vom 16. Oktober 2018, 11:27

Moin. Habe jetzt alles durchgearbeitet und bin einen Riesenschritt weitergekommen. Nachdem ich FakePCIID_XHCIMux.kext herausgenommen habe, sind bei FBPatcher die Einträge grün und auch bei IORegistry wird alles angezeigt was eingesteckt ist. Ein USBPorts.kext habe ich auch erstellt und wird morgen getestet. Front-USB funktioniert mit USB 3.0. Nur ein 3.0-Stick läuft vorne nur mit 2.0-Speed. Hinten eingesteckt mit voller Geschwindigkeit. Die vorderen USB-Steckplätze werden mit SSP1 und SSP2 angezeigt und laufen mit 5 Gbit/s. Nur mit einem kleinen bösen USB-Stick habe ich vorne eingesteckt einen Eintrag bei HS01 oder HS02 (dann auch nur 2.0-Speed). Ist ein normaler Stick, formatiert wie alle anderen.

Vielen Dank für den überarbeiteten EFI-Ordner. Für den Trip in die Wüste warte ich nur noch auf die Nvidia-Treiber...