

Erledigt

Black Screen nach auswahl des Install Sticks in Clover

Beitrag von „macdesignerin“ vom 17. Oktober 2018, 13:53

[derHackfan](#) in der verwendete EFI war die komplette Sammlung der Treiber vorhanden sowie bei den Kexten eine komplette Sammlung (auch Tomaten-Kext).

Im ACPI keine Definition der Devices, dafür fast alle Fixes angehakt. Beim CPU-PM auch alles angehakt.

Wenn der Stop nach den Sternchen erfolgt ist meine Erfahrung fehlerhaftes CPU-PM und ACPI-Fehler.

Habe eine saubere ACPI-Device-Definition gemacht sowie natives CPU-PM laufen lassen (funktioniert mit den meisten Z370er Bords). Patches ausgedünnt, es ist nur noch der USB-Port-Limit Patch drin und schon funktioniert es. Nur der AptioMemoryFix-64.efi ist bei den Treibern (AptioFix) übriggeblieben, der reicht aus.