

**In Arbeit**

## **[Bau-Tagebuch] Goodbye Apple // Zurück zu den Wurzeln**

**Beitrag von „DSM2“ vom 18. Oktober 2018, 07:49**

Guten Morgen!

Das USB Problem kannst du ganz einfach mit einer eigenen USB Kext beheben:

[Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll](#)

Hab auch davon gelesen das du mit dem Intel FB Patcher ebenfalls eine USB Kext erstellen kannst, ich selbst habe mir das aber noch nicht angeschaut.

Anhang stammt von [Noir0SX](#)

<https://www.hackintosh-forum.d...5692-fbpatcher-1-5-1-zip/>

Mehr Infos dazu : <https://www.insanelymac.com/fo...18-intel-fb-patcher-v151/>

Der Rest ist einfach nur Einstellungssache.

Hab aktuell sauviel um die Ohren, sonst hätte ich dir da flott geholfen.

Ich bin mir aber sicher, dass wenn du deine EFI hochlädst, einer drüber schauen kann/wird und bis auf die USB Kext die du selbst erstellen musst, auch noch die letzten Probleme ausmerzen wird.

Gruß

Alex