

Erledigt Ar5b22 WLAN mini

Beitrag von „Vulferin“ vom 19. Oktober 2018, 22:15

Danke dir.

Habs endlich hinbekommen 😊

Ich habe bis lang unter Sierra den A40 Kext nur in S/L/E kopiert mit Kext Wizard.

Hab ihn diesmal in die [IO80211Family.kext](#) kopiert.

Reboot lief...

HS installiert und reimkopiert und siehe da es läuft.

Warum das nicht lief, als ich den mit der Hand kopiert habe kann ich dir nicht sagen.

Ich gehe davon aus, das ich mit meinen Versuchen da was so verstellt hatte das es einfach nicht mehr wollte 😊

Danke dir

Gruß

Vulfi