

Erledigt

Von AMD Radeon HD 7850 2 GB zu GTX 1050

Beitrag von „Jannai“ vom 21. Oktober 2018, 01:50

Habe mir eine neue Graka gekauft, da ich 4 Gb für meine Oculus ruft brauchte. Nun habe ich aber das Problem dass mein Mac 10.12 diese nicht erkennt und mir davon 7 mb zur verfügung stellt. Ohne ende glitchig 😊 . Jetzt hab ich leider nicht eine Lösung für mein Problem gefunden. Im Clover soll nv_disable=1 und Inject Intel uncheck eingestellt werden. habe ich auch aber keine Änderung. Aktuell hab ich das BIOS auf interne Grafik gestellt. das ist aber keine Dauerlösung. Was sagt ihr als Experten dazu ?

Zu erwähnen wäre noch das ich den Clover glaube ich damals beim einrichten nicht richtig eingestellt habe. bei jedem Rechnerneustart kommt ein neuer UEFI-Eintrag im BIOS dazu. Muss ich den Clover erstmal "fertig konfigurieren" ? Sorry aber ich komme nicht so recht weiter und



Wollte sehr ungerne meine MAC neu aufsetzen.