

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „user232“ vom 21. Oktober 2018, 09:02

[Zitat von user232](#)

....die zwei hinteren USB 3.0 Ports schreibe ich mir nun endgültig ab...

....**Würde eine Inateck [USB 3.0 Karte 4 Port Pci Expresskarte](#) für Mac Pro, das Problem lösen?**

Ja tut es, die 25 EURO haben sich gelohnt. Die 4 neuen USB 3.0 PCIe-Kartenports werden allerdings auch als PXSX erkannt. Sleep und aufwachen funktioniert jetzt meist tadellos. Problem: "Nicht korrekt ausgeworfen" habe ich mit dem App "Jettison " gelöst

Portlimit bootargs und Kexte werden nicht eingesetzt.

Brett: Asus H81M Plus