

Erledigt

Hackmini

Beitrag von „griven“ vom 23. Oktober 2018, 22:05

Das Problem liegt in der Bauform der Lüfter je kleiner die sind um so schneller müssen sie drehen um genügend Luft zu bewegen. Je höher die Drehzahl um so höher leider auch der Lärmpegel. Das Gehäuse bietet Platz für einen 40mm Lüfter und die gibt es auch in einigermaßen leise schau mal hier <https://www.caseking.de/luftku...luefter/nach-groesse/40mm>