

Erledigt

Acer Travelmate 5735Z und Snow Leopard

Beitrag von „MiniMac2016“ vom 24. Oktober 2018, 00:25

Hallo Forum,

ich habe Probleme eine Internetverbindung per Ethernet herzustellen.

Für die Broadcom BCM 57780 Gigabit Ethernet PCI habe ich keinen Kext gefunden oder eine Lösung, die tatsächlich funktioniert.

Hat jemand eine Idee?

MfG maclinux