

Erledigt

E7520 & HD630 -> Display schwarz - extern Bild OK!

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 26. Oktober 2018, 09:19

Sind das die Properties, die der Intel Patcher eingetragen hat? Ich würde es mal händisch versuchen und nur die wenigen Properties eintragen, die [hier](#) zu sehen sind (32MB BIOS, 19MB stolen (framebuffer) 9MB fbmem (cursor) 2048MB unifiedmem (vram) aber mit 00001B5). Falls das nicht hinhaut, mal wie in dem Beispiel darunter die connector-types richtig anpassen.