

Anleitung: High Sierra auf HP Elitebook 8460p mit Intel Core i7-2620M und ATI HD 6470M

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 27. Oktober 2018, 09:13

There is something wrong with the installer stick. Rebuild the installer stick new and do not change anything afterwards on this installer stick.

Boot the EFI folder from a second boot stick.