

Erledigt

Apple Audio mit ALC3254 (ALC295)

Beitrag von „al6042“ vom 27. Oktober 2018, 14:11

Nun,

es muss nicht nur der Kext zusammen mit dem Lilu.kext in der EFI platziert und der Layout-Wert eingetragen werden.

Zusätzlich sollte auch der "FixHDA" unter "Acpi"->"DSDT"->"Fixes" in der config.plist aktiv sein.

Siehe [APPLEALC - DER DYNAMISCHE APPLEHDA PATCHER](#)