

Erledigt

Intel 7,8,9 Chipsatz - Sleep geht nicht (inklusive Lösung)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 27. Oktober 2018, 15:25

Ich habe ganz schlampig einfach die _PRW Methoden der Geräte entfernt, die Probleme machen... Beschränken auf die einzelnen Ports kann man das leider nicht, weil die einzelnen Ports keine _PRW besitzen, nur der Controller hat ein _PRW was somit auch alle darüber verbundenen Ports beeinträchtigt.