

Erledigt

Apple Audio mit ALC3254 (ALC295)

Beitrag von „maxx2097“ vom 27. Oktober 2018, 17:24

Hallo zusammen,

danke für eure Tips! Der DSDT Patch war schon drin und an S/L/E im eigtl. System hatte ich nichts geändert.

Ich konnte das Problem nun beheben mit der aktuellsten Version von Lilu.kext und Layout-Id 28

Merci!