

Chiffreur goes Hackintosh !

Beitrag von „Chiffreur“ vom 28. Oktober 2018, 17:12

besten Dank für die Hilfe, an-ab-umstecken ändert leider nix.

Auch mit der geänderten DSDT leider keine Änderung. Habe zu dem Board folgendes gefunden, weiss aber nicht ob das was bringt =?

	Part	Component	C-Prat	Works?	Driver
Motherboard	Asus ROG Maximus IX Hero	Ethernet	Intel I219-V	✔	IntelMausiEthernet UT
		Sound	SupremeFX 51220	✔	AppleALC (layout-id: 2) UT
		USB 3.1	ASMedia	✔	None

Post ist auch schon 1 Jahr alt, wo ich das gesehen habe...