

# Chiffreur goes Hackintosh !

**Beitrag von „al6042“ vom 28. Oktober 2018, 17:36**

Dann kann der aktuelle AppleALC mit dem Layout-ID 2 das nicht ausgeben.

Du kannst gerne auch die DSDT dementsprechend ändern.

Als weitere IDs stehen dir folgende zur Verfügung -> layout 1, 2, 5, 7, 11 & 13.

Die musst du an zwei Stellen in der DSDT ändern.

Beide haben aktuell folgenden Eintrag:

Code

1. "layout-id",
2. Buffer (0x04)
3. {
4. 0x02, 0x00, 0x00, 0x00
5. },

Ändere bitte den Wert "0x02" auf den entsprechenden HEX-Wert aus der Reihe der möglichen IDs.

Dann die Datei speichern, neu starten und schauen was rumkommt.

Funktioniert wenigstens Audio per HDMI/DP?

Das hängt nämlich nicht am ALC S1220 sondern an der Grafikkarte.