

**Erledigt**

## **dell optiplex 760 high sierra audio geht nicht**

**Beitrag von „A7X-jonathan“ vom 28. Oktober 2018, 18:35**

ja beim UV gib einfach das höste wert (der maximal wert ist beim clover configurator 9 kann aber bei manuellen bearbeiten aber noch höher gestellt werden) ein also 9 ein das past schon bei meinem q8300 in einem anderen hackintosh hab diregt mit nem text editor einfach 20 eingegeben der cpu leuft deshalb auch unter last bei 0.988v also das minimum und das ding leuft deshalb sogar ein paar grad kälter als ein c2d

wie dir fehlt die apple hda die war doch im anhang ?