

Erledigt

Das Problem mit dem Netzwerk. Realtek 8111

Beitrag von „ebs“ vom 31. Oktober 2018, 13:43

In der config.plist mal das Bios-Datum aktualisiert und 2 Patche hinzugefügt. Also nicht nur Clover aktualisieren, sondern auch das Bios-Datum und die Bios Version in der config.plist im Abschnitt SMBIOS erneuern. Dazu einfach eine neue config.plist erstellen, Mac auswählen und die Werte in die originale config.plist kopieren.

Dann mal die Treiber umsortiert, weil, wenn das Board UEFI unterstützt, der drivers64-Ordner weniger Sinn macht und die Treiber nach drivers64UEFI gehören.

Und bitte nicht sietzen 😊