

**Erledigt**

## **Gigabyte GA-Z77N-WIFI - Startprobleme nach Prozessorwechsel auf i7**

**Beitrag von „/nob“ vom 19. Januar 2013, 18:58**

Alle drei CPU's haben den Intel HD3000. Bin aber jetzt durch viele Versuche etwas weitergekommen und kann von der SSD direkt starten. Allerdings flackert nun der Monitor, liegt wohl daran das ich den Intel Grafiktreiber gepatcht hatte. Kann auch keine Displayauflösungen mehr einstellen.

Mit Multibeast 5.2.1 habe ich bei den SSDT Optionen noch Sandy Bridge Core i5/i7 ausgewählt, die DSDT für das Board installiert. Durch das viele hin und her ist noch nicht so ganz klar was jetzt wo gewirkt hat und deshalb installiere ich grade nochmal von Grund auf neu und werde mich rantasten und dokumentieren welche Schritte nötig sind um hoffentlich ein startfähiges System ohne Flackern zu bekommen.