

Erledigt

Intel Grafikchip wird nicht richtig erkannt

Beitrag von „Megabeit“ vom 2. November 2018, 11:38

Hi,

habe gestern meinen ersten Hacky aufgesetzt. Hat soweit recht gut funktioniert. Probleme macht mir aktuell v.a. die Grafik. So habe ich im Safari, wenn ich über die verschiedenen Tabs gehe, "Verzerrungen". Kann es sein, dass die interne Grafikkarte nicht korrekt eingebunden ist?

Im BIOS ist soweit das relevante eingestellt (64M und das NUR die interne Grafikkarte verwendet werden soll, statt AUTO).

Anbei noch mein EFI sowie ein Screenshot aus dem Systembericht von Apple.

```
Intel UHD Graphics 630:
Chipsatz-Modell:      Intel UHD Graphics 630
Typ:                 GPU
Bus:                 Integriert
VRAM (gesamt):       7 MB
VRAM (dynamisch, maximal):
Hersteller:         Intel
Geräte-ID:           0x3e92
Versions-ID:         0x0000
Information zur Kernel-Erweiterung: Keine Kext geladen
Displays:
  Display:
    Auflösung:       1920 x 1080
    Framepuffertiefe: 24-Bit Farbe (ARGB8888)
    Hauptdisplay:    Ja
    Synchronisierung: Aus
    Eingeschaltet:   Ja
    Helligkeit automatisch anpassen: Nein
```

[EFI.zip](#)