

Erledigt

Vega 64 Spulenfiepen (Last im IDLE)

Beitrag von „At0mtwist“ vom 3. November 2018, 00:56

Also ich muss zugeben, komischerweise ist das Fiepen im Idle deutlich besser geworden, obwohl ja die Setting in Lexmark scheinbar ignoriert werden. Aber dass die Power LEDs permanent flimmern, kann doch auch nicht normal sein?