

Erledigt

Gigabyte GA-Z77N-WIFI - Startprobleme nach Prozessorwechsel auf i7

Beitrag von „/nob“ vom 19. Januar 2013, 21:52

Das glaube ich weniger, da ja mit den anderen beiden Prozessoren und dem gleichen Board kein Problem mit der Ethernet-Schnittstelle auftritt. Nach der Grundinstallation gibts keinen Port, nach Installation des Ethernet Treibers klappt alles normal.

Morgen werde ich mehr wissen wenn ich noch ein paar Stunden daran arbeite und alle Schritte dokumentiere.

Nach mehreren Fehlversuchen mit fehlender Grafikumschaltung etc. nun der erste Erfolg OHNE DSDT Datei:

Start vom bootstick

Zielvolume (ssd) gelöscht

Installation

Start mit F12 - bootstick wählen, dann ssd (Systemvolume)

Multibeast 5.0.2 - DSDT Free Installation

Startversuch, fehlgeschlagen

Start mit -x okay, selbst Grafikauflösung passt, Ethernet läuft ohne Treiberinstallation

Dann mit Multibeast 5.2.1 nochmals DSDT Free Installation plus Soundtreiber ALC892

System startet

Jetzt mache ich erstmal eine Systemkopie mit CCC, teste die Startfähigkeit und danach wage ich mich an das 10.8 Update.