

Erledigt

## [Sammelthread] macOS Mojave 10.14 Developer Beta - Erfahrungen

Beitrag von „DerJKM“ vom 3. November 2018, 21:53

[crazycreator](#) viele RX560 haben nicht mehr als x8 - meine Sapphire Nitro RX460 z.B. hat auf der Hälfte der Breite vom PCIe-Stecker gar keine Kontakte. Denke dass es bei der RX560 von [anonymous writer](#) ähnlich ist.

EDIT: Hab sogar noch ein Bild davon gefunden (oben ist eine RX460, unten eine RX570). Mit etwas Zoom erkennt man, dass nur 8 Lanes bestückt sind:

