

In Arbeit

[Bau-Tagebuch] Goodbye Apple // Zurück zu den Wurzeln

Beitrag von „DSM2“ vom 4. November 2018, 15:58

Alles mehr oder weniger normal, Kühlung ist nun einmal anders geregelt bei Apple und Steuerung funzt nicht mit allen Karten korrekt, kannst mit Wasser unbeachtet lassen.

Takt ist ebenfalls korrekt