

Erledigt

Mojave - Probleme mit DisplayPort-Ausgängen einer SAPPHIRE NITRO+ RX Vega 64

Beitrag von „CMMChris“ vom 4. November 2018, 18:26

Ich nutze diesen:

AppleGraphicsDevicePolicy

Find 626F6172 642D6964

Replace 626F6172 642D6978

(c)Pike R. Alpha