

Erledigt

High Sierra auf GA-H61MA-D2V mit OZM

Beitrag von „harling“ vom 6. November 2018, 15:10

Das mit dem Ethernet fiel mir nur gestern Nacht auf, als ich einige Programme installieren wollte, dass selbst 300 MB Download eine nicht enden wollende Qual waren (trotz 100er DSL Leitung). Speedtest habe ich noch nicht gemacht, um das genauer zu verifizieren.

Den Wiki-Artikel habe ich wirklich nicht ganz durchblickt, es liest sich für mich, da ich mich erst seit ein paar Tagen damit befasse, sehr komplex. Und da gefühlt der Rechner läuft, war mir der Sinn nicht ganz ersichtlich - das mit der individuellen Seriennummer macht das aber also wichtig. Kann ich durch falsche oder fehlende Werte in dieser defaults.plist denn auch etwas kaputt machen? Denn der Ozmosis Configurator hat sicherlich 4-5 Felder gar nicht ausgefüllt...