

der Apfel aus dem Schwarzwald

Beitrag von „apfelnico“ vom 7. November 2018, 00:08

Aktiviere Intel Speed Step im BIOS, das muss funktionieren. Deine DSDT ist ja nun auch sauber, eine SSDT könnte macOS noch mit den nötigen Daten versorgen. Dauerhaft auf 4,2GHz, das möchte man doch nicht ...

[Brumbaer](#) hatte mal einen Kext dafür gebaut, hatte ich auch beim damaligen X99 im Einsatz. Frag mal nach ...