

Erledigt

Seit Mojave 14.1 Update - Reboot während Sleep mit Kernel Panic (com.apple.iokit.IOGraphicsFamily)

Beitrag von „elmacci“ vom 7. November 2018, 23:54

Hi zusammen,

hat jemand der VEGA-Nutzer hier zufällig seit dem Update auf 10.14.1 das folgende Problem:

Der Rechner bootet während er im Sleep ist einfach neu. Das passiert mal nach 15 Minuten, mal nach 5 Stunden.

Wenn es passiert dann erhalte ich folgenden Fehlerbericht:

Spoiler anzeigen

Wenn ich das richtig interpretiere dann scheint er sich während des Sleeps beim Wechsel eines Power States an irgendwas zu verschlucken - offenbar hängt es mit der Grafikkarte (Vega Frontier Edition) zusammen wenn ich die Angabe com.apple.iokit.IOGraphicsFamily richtig interpretiere.

Vor dem Update auf 10.14.1 hatte ich das Problem nicht.

Habe schon einiges probiert:

- Wechsel auf SMBIOS iMac Pro 1,1
- Austausch Whatevergreen durch Inject der Vega nach [apfelnico](#) 's Vorlage / SSDT
- Check der pmset-Variablen
-

Fällt euch noch was ein bzw. hat das vielleicht noch jemand?

Werde als nächstes einfach mal 14.1 neu drüberbügeln. Vielleicht hilft das ja...

Danke und cheers

elmacci