

Erledigt

Thunderbolt 2 Karte wird als SAS erkannt

Beitrag von „RAK66“ vom 8. November 2018, 12:55

Hallo zusammen,

ich bräuchte mal eure Hilfe.

Ich habe eine Asrock Thunderbolt2 Karte eingebaut, weil ich daran ein Promise Pegasus R4 Raid betreiben möchte.

Karte eingebaut...Raid angeschlossen...in Windows und Bios aktiviert...Mojave gestartet...Raidfestplatten werden gemountet und arbeiten super.

ABER...in den Systeminfos wird die Karte als SAS erkannt und nicht als Thunderbolt. Eigentlich nicht schlimm, aber das Promise Utility um das Raid mal neu zu konfigurieren läuft nicht, weil es kein Thunderboltkarte erkennt.

Gibt es eine Möglichkeit die TB-Karte als Thunderbolt zu konfigurieren und nicht als SAS ?

Mein System:

Board: Gigabyte Z370 Ultra Gaming

CPU: Intel i7 8086K

Gpu: MSI Radeon RX570

AsRock Thunderbolt 2

MacOS: Mojave 10.14.1

Booter: Clover

Vielen Dank.

Grüße

Ralf