

Erledigt

Thunderbolt 2 Karte wird als SAS erkannt

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. November 2018, 17:15

Bei mir sind die Einträge zu Thunderbolt etwas vielfältiger, aber mal zur Info:

TBT Root Port Selector: PCIE16_x (hier den Slot eintragen, in dem die Karte steckt)

Thunderbolt USB Support: Enabled

Thunderbolt Boot Support: Enabled

Wake From Thunderbolt: On

Thunderbolt PCIe Cache: 128

GPIO3 Force Pwr: On

Wait Time: 200

Skip PCI OptionRom: Enabled

Security Level: SL0-No Security

Reserve mem: 32

Res. P men: 32

Res. IO: 20

Delay: 300

GPIO Filter: Enabled

Enable CLK Req: Disabled

Enable ASPM: Disabled

Enable LTR: Disabled

Extra Bus Res: 65

Res Mem: 386

Mem Align: 26

Res PMem: 960

Pmem Align: 28

Alpine Ridge XHCI WA: Disabled

Für eine passende SSDT brauche ich von dir einen Systemauszug mit dem Programm IORegistryExplorer.