

Erledigt

A new NVIDIA Web Driver is available Version 387.10.10.10.40.108

Beitrag von „floris“ vom 8. November 2018, 22:08

Macht der neue WebDriver [387.10.10.10.40.108](#) (von insanelymac.com) für 10.13.6 mit Security Update das High Sierra kaputt?

Installiert und der Hacki Bootet in den Kernel Panic. Oder habe ich was vergessen,

Lily + WEG sind installiert, in Clover nvda_drv=1