

Erledigt

Mac Mini 2018

Beitrag von „grt“ vom 9. November 2018, 13:20

also, anhand der bilder im netz ist ein ram-upgrade offensichtlich möglich. allerdings hat apple mal wieder veryspecialschraubenköpfe verbastelt (wird gesagt, würde mich nicht wundern, ist ja schon bei iföhn,macbook&co der fall), so dass man mindestens das ifixit-werkzeugset haben sollte (oder was vergleichbares)

anhand der bilder siehts auch so aus, als wäre die wlankarte irgendwie gesockelt, allerdings sieht der sockel nicht nach standard aus. das gleiche gilt wohl auch für die ssd - wenn das längliche platinchen auf den bildern hinten die ssd ist (was sollte das aber sonst sein??) - auch da sieht mir der sockel nicht gerade standardmässig aus.

die cpu ist wohl gelötet, wenn man dem update von pikeralpha glaubt (halte ich für höchst wahrscheinlich).