

Erledigt

Thunderbolt 2 Karte wird als SAS erkannt

Beitrag von „apfelnico“ vom 9. November 2018, 16:17

[RAK66](#) Du hast eine Mitteilung von mir bekommen ... 😊

Edit:

Gerade mal ausprobiert. Die Promise-Raids hatte ich am MacPro konfiguriert, deshalb nie am Hack benötigt. Jetzt mal die Software gestartet, das gleiche wie bei dir. Software startet, aber es geht kein Fenster auf. Software aktualisiert auf letzte Version, das gleiche. Zurück am MacPro6.1, dort neueste Aktualisierung drauf, läuft. Allerdings fahre ich aus Produktionsgründen am MacPro noch 10.12.x. Hier am Hack 10.14.1.

Werde am MacPro mal eine externe Platte mit 10.14. dranhängen, mal schauen ob es am System liegt.

Ansonsten kann ich es mir nur erklären (voreilige Spekulation), dass die Software vielleicht einen bestimmten Hardwarepfad des Thunderboltcontrollers erwartet, der natürlich bei jedem PC wo anders liegt. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob das so stimmt.

Jedenfalls laufen bei mir dir RAIDs anstandslos am Hack, kann die im laufenden Betrieb an- und abstöpseln, also inklusive Hot Plug. Das hat mir immer gereicht, dennoch finde ich das mit der Software merkwürdig. Danke für den Hinweis. Werde da noch etwas weiter forschen ...