

**Erledigt**

## **Gigabyte GA-Z77N-WIFI - Startprobleme nach Prozessorwechsel auf i7**

**Beitrag von „/nob“ vom 25. Januar 2013, 21:30**

Weiter mit dem Zufallsrechner.

Start von ssd war okay

System mit CCC auf externe HD kopiert, mit Multibeast 5.2.1 Chimera installiert

Probestart okay

Wieder Start von ssd - bootet nicht durch

Start von externer HD - bootet nicht mehr 😊

Start von extern mit dem System für i5/i7 - man glaubt es kaum: er startet nun durch. Bildschirm flackert so alle 20 Sekunden, Kabel kurz abgezogen, Fehler beseitigt.

--

Das Teil ist echt ein Zufallsrechner, jetzt startet er auch von der USB Platte mit allen drei Systemen sowie von der SSD. Dabei fehlt manchmal die Möglichkeit der Einstellung der Display-Auflösung. Komplett ausschalten, fluchen, warten und wieder starten hilft dann meist.

Seltsame Effekte die es mit dem i5 und i7 Prozessor nicht gab.

---

Mittlerweile scheint klar das ich wohl einen defekten Prozessor erwischte habe, denn gestern startete die Hardware nicht mal mehr bis zum GigaByte - Startschirm, mit dem i3 läuft er bestens. Mal sehen was geht wenn der Proz. getauscht wurde.