

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „orbislacteus“ vom 13. November 2018, 10:15

Hmmm, kann ich mir nicht vorstellen, kann ich aber mal ausprobieren ...

Update: Mit mehreren USB 3.0 Sticks getestet, zeigt immer USB 2.0 an - funktioniert aber alles. Ich checke mal die Geschwindigkeit

Ne, braucht über 6 Minuten für 12 Gigabyte - ist nach meiner Rechnung viel zu langsam für USB 3.0