

Erledigt

Acer Aspire 5741G i5 430M, HD5470, 4GB Ram, BD, 15,6Zoll

Beitrag von „grt“ vom 13. November 2018, 12:58

cmosreset geht weg, wenn zum einen der patch-rtc-haken im clover gesetzt ist und in der dsdt ebenfalls der rtc-fix drin ist:

rtc-device vom T420:

Code

1. Device (RTC)
2. {
3. Name (_HID, Eisald ("PNP0B00")) // _HID: Hardware ID
4. Name (_CRS, ResourceTemplate () // _CRS: Current Resource Settings
5. {
6. IO (Decode16,
7. 0x0070, // Range Minimum
8. 0x0070, // Range Maximum
9. 0x01, // Alignment
10. 0x02, // Length
11.)
12. })
13. }

Alles anzeigen

der rot markierte wert muss ≤ 2 sein, sonst wird im cmos rumgebastelt... also der wert 0x02, //Length

wobei ich gerade sehe, dass da am ende ein komma ist, was da eigentlich nicht sein dürfte - sollte doch einen compileerror - syntaxfehler auswerfen sowas oder?