

Erledigt Sierra Problem

Beitrag von „griven“ vom 13. November 2018, 22:36

Naja dann ist die Frage der Fragen bist Du noch mit Ozmosis unterwegs und wenn ja wie hattest Du das personalisiert per NVRAM Kommando oder per defaults.plist auf der EFI Partition? Ich gehe mal davon aus das bei der Bastelei der NVRAM gelöscht wurde und zum Beispiel der ggf. nötige NVIDIA Inject jetzt auf false steht oder umgekehrt je nachdem wie die Ausgangslage war. Webtreiber braucht die GTX650 ja eigentlich keine.

Wichtiger Faktor ist ggf. auch noch die iGPU ist die im Bios aktiv oder nicht?