

Erledigt **Sierra Problem**

Beitrag von „griven“ vom 13. November 2018, 23:11

Ist auch das gleiche nur ist das unter OZ ein zweischneidiges Schwert denn wenn Du zum Beispiel `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableNvidaInjection=%01` die NVIDIA Injection von OZ abgeschaltet haben solltest ist sie nach einem NVRAM oder PRAM Reset wieder aktiv auch wenn Du auf dem Weg ein SMBIOS eingegeben hast ist das nach einem NVRAM bzw. PRAM Reset verloren und OZ verwendet die Beispielwerte die dem ROM beiliegen...