

Erledigt

Hackintosh mit High Sierra auf Sandy Bridge - ein weiterer Neuling

Beitrag von „griven“ vom 13. November 2018, 23:39

Moment wenn die Platte nicht angezeigt wird kann das auch andere Gründe haben...

Mojave hat "Probleme" mit den Hotplug Fähigkeiten bei einigen Chipsätzen. Wenn möglich guck mal ob Du im Bios Hotplug abschalten kannst für die SATA Ports ich hatte ein ähnliches Thema auf dem T430 welches neben seiner fest verbauten SSD auch noch einen im UltraBay besitzt. Anders als die fest verbaute SSD ist das UltraBay als Hotplug definiert mit dem Erfolg das Mojave es ignoriert. Jeder Versuch Mojave von der SSD im UltraBay zu starten schlägt fehl in dem Moment wo die IOAHCIFamily.kext geladen wurde. Die Lösung in meinem Fall ein Kext2Patch Eintrag weil ich beim T430 das Hotplug im Bios nicht abschalten kann. Kann man es im Bios abschalten sollte man dies dem K2P vorziehen.