

# **Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000**

**Beitrag von „orbislacteus“ vom 14. November 2018, 08:30**

Ich habe gerade gemerkt, dass ich die falsch DSDt verwendet habe. Jetzt habe ich die richtige, ABER: Jetzt funktioniert mindestens ein Port mit USB 3.0, dafür ist ein anderer jetzt komplett tot. Wird auch im IORegistry Explorer nicht angezeigt.

Vorher hat der funktioniert. Woran kann denn das liegen?