

Erledigt

Archer T9E bringt 17G3025 zur Kernel Panic

Beitrag von „griven“ vom 14. November 2018, 21:56

Pack Dir mal den AirportBRCMFixup.kext noch mit rein damit sollte die WLAN Karte wieder artig sein.