

Erledigt

ASRock Z390 Phantom Gaming itx/ac erste Erfahrungen

Beitrag von „Brumbaer“ vom 15. November 2018, 16:36

Bei ASRock geht es zur Zeit scheinbar etwas drunter und drüber.

Während die BIOS Version 1.2 ohne Probleme lief, gab es bei den neueren Versionen 1.27 und 1.29 ernsthafte Probleme.

@[Higgins12](#) postete einen Patch aus anderer Quelle, der das Problem behob. Es zeigte sich dann allerdings, dass 1.29 Probleme mit OC hat, woraufhin ASRock Versionen außer der 1.20 zurückzog.

Inzwischen gibt es wieder eine 1.29 (warum die Version keine eigene Versionsnummer bekommen hat, ist mir unverständlich), die das OC Problem nicht mehr aufweist und mit dem Patch funktioniert.

Der Patch wird notwendig, weil das RTC Device durch das AWAC Device ersetzt wurde. MacOS, kann aber nur was mit dem RTC Device anfangen.

Daraufhin fragte ich beim ASRock Support an was es mit der STAS Variablen, deren Wert bestimmt ob RTC oder AWAC verwendet wird, auf sich hat und ob dies eine BIOS Option sein.

Daraufhin haben sie mir innerhalb einer Woche eine spezielle Version des 1.27 BIOS geschickt, die eine BIOS Option zur Auswahl von RTC oder AWAC hat.

Ich nehme nicht an, dass dies in das "normale" BIOS übernommen wird, trotzdem zeigt das einen Support (im positiven Sinne) durch einen Hersteller, den ich so nur selten, wenn überhaupt, erlebt habe.