

**Erledigt**

## **Probleme mit Intel Grafik, Reboot und allgemeine Performance**

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 16. November 2018, 18:35**

[Arkturus](#) : 0x12345678 als ig-platform-id. Ich hatte mit meinem ersten Hackbook ein ähnliches Problem und habe macOS dann erstmal so installiert. Es sollte aber auch ausreichen, Inject Intel nicht zu aktivieren und keine ig-platform-id einzutragen. Falls nicht, 0x12345678 und Inject Intel. Das lässt sich aber auch vor dem Booten von macOS in Clover einstellen.