

**Erledigt**

## **Broadcom bcm94352z DW1560 - Bluetooth 4.0**

**Beitrag von „Snow45“ vom 18. November 2018, 16:41**

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem. Ich habe die Intel-Karte vom Board gegen die DW1560 ausgetauscht. Lief auch alles recht problemlos. Habe nach dem Mod erstmal mit einem Bootstick gestartet und die folgenden Kexte unter kexts/others dabei verwendet:

- AirportBrcmFixup.kext- BrcmFirmwareData.kext- BrcmPatchRAM2.kext-  
BrcmNonPatchRAM2.kext (funktioniert auch ohne diesen Kext)

Bluetooth war direkt erkannt und kann sich auch mit anderen Geräten verbinden. Die MagicMouse funktioniert einwandfrei.

WLAN ist kurz angewesen und hat gesucht. Dann ging es aus und lies sich auch nicht einschalten.

Hab dann andere Kext-Kombinationen versucht.

AirportBrcmFixup+FakePCIID

AirportBrcmFixup+FakePCIID+FakePCIID\_Broadcom\_Wifi

AirportBrcmFixup+FakePCIID+FakePCIID\_Broadcom\_Wifi+BroadcomWiFiInjector

FakePCIID+FakePCIID\_Broadcom\_Wifi

FakePCIID+FakePCIID\_Broadcom\_Wifi+BroadcomWiFiInjector

Aber seit der ersten Kext-Kombi bekomme ich nicht mal mehr ein Wifi-Gerät angezeigt.

Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich finde den Fehler einfach nicht.

Überschreiben die Kexte eigentlich Teile der config.plist dauerhaft oder nur wenn der Kext beim booten geladen wird?